

Serviceberichte

Vollständig ausfüllen!

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

WOB 463 346
1X 2M 774

Service A

Service B

Datum

08.07.14

Laufleistung

10 242 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer

48698

Restlaufzeit

-28 Tage

Restlaufstrecke

+4100 km/Meilen

Zusatzarbeiten:

Laufzeit¹

Jahre

Laufstrecke¹

km/Meilen

1 Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:

Ölmarke/Viskosität

MB 229.52 ja/nein

Motor

5W30 DPF 2 nur für bestimmte Länder

Automatikgetriebe

Verteilergetriebe

Vorderachse

Hinterachse

Garantie gegen Durchrostung²

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:

ja/nein

Verlängert bis zum nächsten Service:

Mercedes-Benz Mobilo²

ja/nein

Erneuert:

- Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung
- Bremsflüssigkeit
- Kühlmittel
- Bremsklötze Vorderachse
- Bremsklötze Hinterachse
- Kraftstofffilter
- Staubfilter
- Luftfiltereinsatz
- Zündkerzen
- Keilrippenriemen

ANG WACKENHUT GmbH & Co. KG
 Autorisiert für Mercedes-Benz
 Verkauf und Service
 Altensteiger Str. 47-49 · D-72202 Nagold
 Telefon 0 71 52 / 6 03-0

Bemerkungen

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Serviceheft

Betreiberbindungssamt BL

Vollständig ausfüllen!

Fahrzeug-Identifizierungsnummer Service A
 Service B

WDD4633461X211774

Datum 18.06.2015

Laufleistung 30977 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer 642965

Restlaufzeit +20 Tage

Restlaufstrecke -5700 km/Meilen

Zusatzarbeiten: +20 Jahre

Laufzeit¹ -5700 km/Meilen

Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:

Ölmarke/Viskosität MB-209,5

Motor /

Automatikgetriebe /

Verteilergetriebe /

Vorderachse /

Hinterachse /

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:

ja/nein ✓

Verlängert bis zum nächsten Service:

Mercedes-Benz Mobilo² ✓

ja/nein ✓

Garantie gegen Durchrostung² ✓

ja/nein ✓

für bestimmte Länder

Erneuert:

Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Bremsklötze Vorderachse

Bremsklötze Hinterachse

Kraftstofffilter

Staubfilter

Luftfiltereinsatz

Zündkerzen

Keilrippenriemen

Mercedes-Benz Automobil AG
 Zweigniederlassung Zürich-Seefeld
 Färberstrasse 6, 8008 Zürich
 Telefon 044 268 99 66

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Vollständig ausfüllen!

Fahrzeug-Identifizierungsnummer Service A
 Service B

WDD4633461X211774

Datum 14.3.16

Laufleistung 47213 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer 649348

Restlaufzeit +96 Tage

Restlaufstrecke -1200 km/Meilen

Zusatzarbeiten:

Laufzeit¹ Jahre

Laufstrecke¹ km/Meilen

Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:

Ölmarke/Viskosität MB 229.02

Motor /

Automatikgetriebe /

Verteilergetriebe /

Vorderachse /

Hinterachse /

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:

ja/nein JA

Verlängert bis zum nächsten Service:

Mercedes-Benz Mobilo² JA

ja/nein JA

Garantie gegen Durchrostung² JA

ja/nein JA

2 nur für bestimmte Länder

Erneuert:

Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Bremsklötze Vorderachse

Bremsklötze Hinterachse

Kraftstofffilter

Staubfilter

Luftfiltereinsatz

Zündkerzen

Keilrippenriemen

Mercedes-Benz Automobil AG
 Zweigniederlassung Zürich-Seefeld
 Färberstrasse 6, 8008 Zürich
 Telefon 044 268 99 66

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Betreibungsamt BL

Vollständig ausfüllen!

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

WDB 463346 1X 211 774

Service A
 Service B

Datum 23.05.2018

Laufleistung 84204 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer 39985

Restlaufzeit 215 Tage

Restlaufstrecke 250 km/Meilen

Zusatzarbeiten:

Laufzeit¹ Jahre

Laufstrecke¹ km/Meilen

Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:

Ölmarke/Viskosität Mobil SHC

Motor

Automatikgetriebe

Verteilergetriebe

Vorderachse

Hinterachse

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten: JA

Verlängert bis zum nächsten Service: JA

Mercedes-Benz Mobilo²

Garantie gegen Durchrostung² JA

nein

Garantie für bestimmte Länder

Erneuert:

Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Bremsklötze Vorderachse

Bremsklötze Hinterachse

Kraftstofffilter

Staubfilter

Luftfiltereinsatz

Zündkerzen

Keilrippenriemen

Kestenhorn Automobil AG
PW Center
St. Jakobs-Str. 399
4052 Basel

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Vollständig ausfüllen!

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

WDB 463346 1X 211 774

Service A
 Service B

Datum 08.11.2018

Laufleistung 102007 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer 46618

Restlaufzeit 198 Tage

Restlaufstrecke 2800 km/Meilen

Zusatzarbeiten:

Laufzeit¹ Jahre

Laufstrecke¹ km/Meilen

Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:

Ölmarke/Viskosität Mobil SHC

Motor

Automatikgetriebe

Verteilergetriebe

Vorderachse

Hinterachse

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten: JA

Verlängert bis zum nächsten Service: JA

Mercedes-Benz Mobilo²

Garantie gegen Durchrostung² JA

nein

Garantie für bestimmte Länder

Erneuert:

Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Bremsklötze Vorderachse

Bremsklötze Hinterachse

Kraftstofffilter

Staubfilter

Luftfiltereinsatz

Zündkerzen

Keilrippenriemen

Kestenhorn Automobil AG
PW Center
St. Jakobs-Str. 399
4052 Basel

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Bemerkungen

Vollständig ausfüllen!

Fahrzeug-Identifizierungsnummer Service A
 Service B

WDB4633461X211774

Datum 20.11.19

Laufleistung 139793 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer 64398

Restlaufzeit 168 Tage

Restlaufstrecke -2500 km/Meilen

Zusatzarbeiten: / Jahre

Laufzeit¹ / km/Meilen

Datum des letzten Wechsels

Ölwechsel durchgeführt:

Ölviskosität 5W30

Motor ✓

Automatikgetriebe ✓

Verteilergetriebe

Vorderachse

Hinterachse

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten: ja

Verlängert bis zum nächsten Service: ja

Mercedes-Benz Mobilo² ja

Garantie gegen Durchrostung² ja

ja

ermittelte Länder

- Erneuert:
- Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung
 - Bremsflüssigkeit
 - Kühlmittel
 - Bremsklötze Vorderachse
 - Bremsklötze Hinterachse
 - Kraftstofffilter
 - Staubfilter
 - Luftfiltereinsatz
 - Zündkerzen
 - Keilrippenriemen

Kestholz Automobil AG
 PW Center
 St. Jakobs-Str. 399
 4052 Basel

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Clay

Vollständig ausfüllen!

Fahrzeug-Identifizierungsnummer Service A
 Service B

WDB4633461X211774

Datum 21.09.2020

Laufleistung 153420 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer 22496

Restlaufzeit 60 Tage

Restlaufstrecke 1400 km/Meilen

Zusatzarbeiten: / Jahre

Laufzeit¹ / km/Meilen

Datum des letzten Wechsels

Ölwechsel durchgeführt:

Ölmarke/Viskosität 5W30

Motor ✓

Automatikgetriebe ✓

Verteilergetriebe

Vorderachse

Hinterachse

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten: ja

Verlängert bis zum nächsten Service: ja

Mercedes-Benz Mobilo² ja

Garantie gegen Durchrostung² ja

ja

ermittelte Länder

- Erneuert:
- Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung
 - Bremsflüssigkeit
 - Kühlmittel
 - Bremsklötze Vorderachse
 - Bremsklötze Hinterachse
 - Kraftstofffilter
 - Staubfilter
 - Luftfiltereinsatz
 - Zündkerzen
 - Keilrippenriemen

Kestholz Automobil AG
 PW Center
 St. Jakobs-Str. 399
 4052 Basel

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Bemerkungen

Serviceheft

Vollständig ausfüllen!
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer **WDB 463346 1x 211774** Service A Service B
 Datum **22.10.2021**
 Laufleistung **168572** km/Meilen
 Reparaturauftragsnummer **39677**
 Restlaufzeit **-30** Tage
 Restlaufstrecke **-200** km/Meilen
 Zusatzarbeiten:
 Laufzeit¹ _____ Jahre
 Laufstrecke¹ _____ km/Meilen
1 Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:
 Ölmarke/Viskosität **MB 229.52**
 Motor **5W30**
 Automatikgetriebe _____
 Verteilergetriebe _____
 Vorderachse _____
 Hinterachse _____
Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:
 ja/nein **Ja**
Verlängert bis zum nächsten Service:
 Mercedes-Benz Mobilo² **Ja**
 ja/nein **Ja**
 Garantie gegen Durchrostung² **Ja**
 ja/nein **Ja**
2 nur für bestimmte Länder

Erneuert:
 Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung
 Bremsflüssigkeit
 Kühlmittel
 Bremsklötze Vorderachse
 Bremsklötze Hinterachse
 Kraftstofffilter
 Staubfilter
 Luftfiltereinsatz
 Zündkerzen
 Keilrippenriemen

Kestholz Automobil AG
 PW Center
 St. Jakobs-Str. 399
 4052 Basel

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Vollständig ausfüllen!
 Fahrzeug-Identifizierungsnummer **WDB 463346 1x 211774** Service A Service B
 Datum **29.11.22**
 Laufleistung **183360** km/Meilen
 Reparaturauftragsnummer **56331**
 Restlaufzeit **-33** Tage
 Restlaufstrecke **+200** km/Meilen
 Zusatzarbeiten:
 Laufzeit¹ _____ Jahre
 Laufstrecke¹ _____ km/Meilen
1 Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:
 Ölmarke/Viskosität _____
 Motor **MB 229.52**
 Automatikgetriebe _____
 Verteilergetriebe _____
 Vorderachse _____
 Hinterachse _____
Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:
 ja/nein **Ja**
Verlängert bis zum nächsten Service:
 Mercedes-Benz Mobilo² _____
 ja/nein **Ja**
 Garantie gegen Durchrostung² _____
 ja/nein **Ja**
2 nur für bestimmte Länder

Erneuert:
 Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung
 Bremsflüssigkeit
 Kühlmittel
 Bremsklötze Vorderachse
 Bremsklötze Hinterachse
 Kraftstofffilter
 Staubfilter
 Luftfiltereinsatz
 Zündkerzen
 Keilrippenriemen

Kestholz Automobil AG
 PW Center
 St. Jakobs-Str. 399
 4052 Basel

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt

Serviceheft

Serviceheft

Vollständig ausfüllen!
Fahrzeug-Identifizierungsnummer

WDB4633461X2M774

Service A
 Service B

Datum

25.08.2023

Laufleistung

106274 km/Meilen

Reparaturauftragsnummer

13245

Restlaufzeit

97 Tage

Restlaufstrecke

2100 km/Meilen

Zusatzarbeiten:

Laufzeit¹

Jahre

Laufstrecke¹

km/Meilen

¹ Differenz zum letzten Wechsel

Ölwechsel durchgeführt:

Ölmarke/Viskosität

Motor

MB/5W30

Automatikgetriebe

Verteilergetriebe

Vorderachse

Hinterachse

Service nach Vorgaben der Daimler AG eingehalten:

ja/nein

JA

Verlängert bis zum nächsten Service:

Mercedes-Benz Mobilo²

ja/nein

JA

Garantie gegen Durchrostung²

ja/nein

JA

² nur für bestimmte Länder

Erneuert:

Öl Ausgleichsgetriebesperrenbetätigung

Bremsflüssigkeit

Kühlmittel

Bremsklötze Vorderachse

Bremsklötze Hinterachse

Kraftstofffilter

Staubfilter

Luftfiltereinsatz

Zündkerzen

Keilrippenriemen

Bemerkungen

Kestenholtz Automobil AG
PW Center
St. Jakobstr. 399
4052 Basel

Unterschrift/Stempel Mercedes-Benz Servicestützpunkt