



**Kontrollnachweise Wartung**  
**Justificatifs d'entretien**  
**Giustificativi di manutenzione**

Datum / Date / Data: <b>21.9.21</b>		Km: <b>74830</b>		Kommentare / Commentaires / Commenti	
<b>Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento</b> Stempel / Tampon / Tampone ..... Wartung / Revision / Revisione <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		 <b>RENAULT</b> Aare Touring Garage AG Buchs/Aarau Steinacher matt 1, 5033 Buchs Telefon 062 834 44 88, Fax 062 834 44 89 <i>J.B. [Signature]</i>		- Öl + Filter - Pollenfilter	
<b>Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione</b> OK <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nicht OK* / Non OK*					

Datum / Date / Data: <b>2.8.2022</b>		Km: <b>86575</b>		Kommentare / Commentaires / Commenti	
<b>Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento</b> Stempel / Tampon / Tampone ..... Wartung / Revision / Revisione <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		 <b>RENAULT</b> Aare Touring Garage AG Buchs/Aarau Steinacher matt 1, 5033 Buchs Telefon 062 834 44 88, Fax 062 834 44 89 <i>M. [Signature]</i>		- Öl + Filter - Pollenfilter - Wischerblätter hi - DPF Regeneration	
<b>Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione</b> OK <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nicht OK* / Non OK*					

Datum / Date / Data:		Km:		Kommentare / Commentaires / Commenti	
<b>Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento</b> Stempel / Tampon / Tampone ..... Wartung / Revision / Revisione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		 <b>RENAULT</b> Aare Touring Garage AG Buchs/Aarau Steinacher matt 1, 5033 Buchs Telefon 062 834 44 88, Fax 062 834 44 89			
<b>Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione</b> OK <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nicht OK* / Non OK*					

\* siehe Seite Kontrolle auf Korrosion / voir page Contrôle anticorrosion / vedere la pagina controllo anticorrosione

**Kontrollnachweise**  
**Justificatifs d'entretien**  
**Giustificativi di manutenzione**

Datum / Date / Data
<b>Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento</b>
Wartung / Revision / Revisione
<b>Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione</b>
OK
nicht OK* / Non OK*

Datum / Date / Data
<b>Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento</b>
Wartung / Revision / Revisione
<b>Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione</b>
OK
nicht OK* / Non OK*


Datum / Date / Data
<b>Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento</b>
Wartung / Revision / Revisione
<b>Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione</b>
OK
nicht OK* / Non OK*

\* siehe Seite




Kontrollnachweise Wartung  
Justificatifs d'entretien  
Giustificativi di manutenzione


Datum / Date / Data: 21.01.2016 Km: 12'084

Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento	Stempel / Tampon / Tampone	Kommentare / Commentaires / Commenti
Wartung / Revision / Revisione <input checked="" type="checkbox"/>		Öl-Ölfilter
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione <input checked="" type="checkbox"/>		
OK <input type="checkbox"/>		
nicht OK* / Non OK*		

Datum / Date / Data: 02.02.2018 Km: 39436

Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento	Stempel / Tampon / Tampone	Kommentare / Commentaires / Commenti
Wartung / Revision / Revisione <input checked="" type="checkbox"/>		ÖL Filter Pollenfilter ers.
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione <input checked="" type="checkbox"/>		
OK <input type="checkbox"/>		
nicht OK* / Non OK*		

Datum / Date / Data: 11.10.19 Km: 60'624

Art der Arbeit / Type d'intervention / Tipo di intervento	Stempel / Tampon / Tampone	Kommentare / Commentaires / Commenti
Wartung / Revision / Revisione <input checked="" type="checkbox"/>		Öl + Filter, Br.Hi konpl. ers. Pollenfilter, Luftfilter, Dieselfilter, Bremsfl. ers. DPF zwangsregeneriert
Kontrolle auf Korrosion / Contrôle anticorrosion / Controllo anticorrosione <input checked="" type="checkbox"/>		
OK <input type="checkbox"/>		
nicht OK* / Non OK*		

Siehe Seite Kontrolle auf Korrosion / voir page Contrôle anticorrosion / vedere la pagina controllo anticorrosione