


DHOLLANDIA

FUNKFERNSTEUERUNG



Betriebs- und Montageanleitung

Version: 020_0306_0102_010
Sprache: Deutsch

DHOLLANDIA HUBLADEBÜHNEN

GEBRAUCHSANLEITUNG
PFLEGEANWEISUNGEN
PRÜFBERICHTE



Diese Gebrauchsanleitung muss immer in der LKW-Kabine mitgeführt werden
Jede Wartung und Reparatur muss angeschlossen werden



Digitaler Tachograph – DTCO 1381

Betriebsanleitung International & Fahrer


VDO

24


ASSISTANCE

Unit serial number: _____
Phone other countries: +353 0 205 47 84
Fax: +353 0 205 47 85

TRANSPORTEFFIZIENZ



BEDIENUNGSANLEITUNG



TRANSPORTEFFIZIENZ



KUNDENDIENSTHEFT



KENWOOD

Entfall der Abgaswartung
OBD Fahrzeug

ABGAS-WARTUNGSDOKUMENT
FICHE D'ENTRETIEN
DU SYSTEME ANTIPOLLUTION
DOCUMENTO SULLA MANUTENZIONE
RELATIVA AI GAS DI SCARICO

Mitsubishi Fuso Europe AG
Chassiscode: _____

KRAPF

Antrieb: 20. September 2011

Qualitäts-Zertifikat

Kundendienst
LARAG AG
Niederrheinstraße
5600 Wl. SG
Telefon: 071 983232
Telefax: 071 983235
e-mail: info@krampf.com

Fahrzeulinformation
LARAG AG
Neufahrzeuge
Taubenburgerstraße 104
5600 Wl. SG

Eingangskontrolle: Sachbearbeiter AVOR
Marke: Mitsubishi
Typ: Canter 7C18 / WB 85730
Chassis-Nr.: weiss
Motor: TY8E85SHBDV01855
Zubehör: 4098
OW-21213

3. Angabe / Adressen / Adressen:
- Hauptwerk: Wegpunkt an Tachograph Eingang
- Nebenwerk: Wegpunkt an Tachograph Eingang
- Kontrolle: Wegpunkt an Tachograph Eingang
- Kontrolle: Wegpunkt an Tachograph Eingang
4. Abmessungen / Abmessungen / Abmessungen
- Länge: 12000 mm
- Breite: 2500 mm
- Höhe: 3000 mm
- Gewicht: 12000 kg
- Motorleistung: 120 kW
- Drehmoment: 400 Nm
- Drehzahl: 2200 U/min
- Drehmoment: 400 Nm
- Drehzahl: 2200 U/min

| AD 358 181 | Werk | Werk |
|-------------------------------|------|--------|
| Lieferant | | |
| Mitsubishi Finanz-Center/7C18 | | |
| TY8E85SH BDV 1855 | | 139 |
| Konzern mit Hebezeuge | | **4339 |
| weiss | 9 | 3 |
| 208 748 085 | | **3170 |
| 3M3.41 | | **890 |
| 2098 | | |
| 129 | | |
| 26.10.2011 TO | | EURO 5 |
| 31.03.2022 | | |
| 23.03.2022 / SG | | |



DHOLLANDIA


FUNKFERNSTEUERUNG



Version: 606_0006_6100_01B

Sprache: Deutsch

Betriebs- und Montageanleitung



DHOLLANDIA HUBLADEBÜHNEN

GEBRAUCHSANLEITUNG
PFLEGEANWEISUNGEN
PRÜFBERICHTE



Standard Hubladebühne



Unterfahrbare Hubladebühne

Unterfaltbare Hubladebühne

DHOLLANDIA N.V.
Tel.: (+32) 09.349 06 92

DHOLLANDIA DEUTSCHLAND GmbH
Tel.: (+49) 040.76 11 96-0

DHOLLANDIA VERTRETUNG AG
Tel.: (+41) 052.762 77 00

DHOLLANDIA ÖSTERREICH GmbH
Tel.: (+43) 7752.70270

IZ E17-1702 Zoomstraat 9 9160 Lokeren
Fax: (+32) 09.349 09 77 BELGIEN

Biedenkamp 4 21509 Glinde
Fax: (+49) 040.76 11 96-20 DEUTSCHLAND

Stroossäcker 2a 8555 Müllheim TG
Fax: (+41) 052.762 77 01 SCHWEIZ

Hauptstrasse 26 4910 Neuhofen Im Innkreis
Fax: (+43) 7752.70270.20 ÖSTERREICH

Ausgabe: 2008-1

Diese Gebrauchsanleitung muss immer in der LKW-Kabine mitgeführt werden
Jede Wartung und Reparatur muss ausgefüllt werden

TRANSPORTEFIZIENZ


TRANSPORTEFIZIENZ



www.vdo.de

Digitaler Tachograph – DTCO 1381

Betriebsanleitung Unternehmer & Fahrer (D)



VDO

KENWOOD

KDC 2047

KENWOOD

24

TRANSPORTEFFIZIENZ



BEDIENUNGSANLEITUNG



TRANSPORTEFFIZIENZ



KUNDENDIENSTHEFT



| | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------|
| 01-06 | 00.006.316.336 | AG 358 181 | weiss |
| Name, Vorname Wohnort | NATURAL POWER DISTRIBUTION AG Industriestrasse 30 84030 Volketswil | Art des Fahrzeuges Categorie de vehicule Classe del veicolo | Code 035 |
| | | Lastwagen | |
| | | | Fuso Canter7C18 |


Muss im Fahrzeug mitgeführt sein
Doit toujours rester dans le véhicule
Il presente documento deve trovarsi sempre nel veicolo

© Herausgeber:
Editeur:
Editrice:

Mercedes-Benz Schweiz
Bernstrasse 55
CH-8952 Schlieren

© B64-4631-00/00 (EF)

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|--|----|
| 07 | Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Data da nasch. | ** | 08 | Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Stadi d'origin | ** |
| 09 | Versicherung Assurance Assicurazione Assicuranza | AXA Versicherungen | | | |
| 13 | Kantonale Vermerke | Annotations cantonales | Annotazioni cantonali | Annotaziuns chantunales | |
| 14 | Verfügungen der Behörde | Décisions de l'autorité | Decisioni dell'autorità | Disposiziuns da l'autorità | |
| Steuer-PS 15.27 NEUHAL / 31.03.2022 14:47 / EWJN Lenker: Natural Power Distribution AG Gewerbepark Lenzhard Aarauerstrasse 72 5603 Staufen | | | | | |
| 138 | Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Hebebühne hinten und seitlich | | | | |
| 243 | Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes 1. Achse 3100 kg 2. Achse 5200 kg *** Ende der Verfügungen *** | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|------|---|---|
| A 15 | Plaque Targa Numer | | | | |
| 17 | Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale Diever spezial | ** | | | |
| 19 | Art des Fahrzeugs Genre de véhicule Genera di veicolo Gener dal vehichel | Lastwagen | | | Code 035 |
| D 21 | Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Marca e tip | Mitsubishi Fuso Canter7C18 | | | |
| E 23 | Fahrgestell-Nr. Châssis no Telaio n. Schassis nr. | TYB FE8 5SH 6DV0 1855 | | | |
| 25 | Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carrossaria | Kühlkasten mit Hebebühne | | | Code 139 |
| 26 | Farbe Couleur Colore Colur | weiss | | | |
| 27 | Plätze: Places: Posti: Plazs: | Total Totale Total | 3 | 3 (vorne) avant) anteriori) davant) | Leergewicht Poids a vide Peso a vuoto Paisa da vid |
| 30 | | | | | kg **4330 |
| 18 | Stamnummer N° matricule N. di matricola Nr. da matricla | 205.148.085 | | Nutz-/Sattellast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella | kg **3170 |
| 24 | Typgenehmigung Réception par type Approvazione del tipo Approvaziun dal tip | 3ML3 41 | | Gesamtgewicht Poids total Peso totale Paisa totala | kg **7500 |
| 37 | Hubraum Cylindrée Cilindrata Cilindrada | cm³ | 2998 | | Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Paisa cumposiziun |
| 35 | | | | | kg ** |
| 76 | Leistung Puissance Potenza Prestaziun | kW | 129 | | Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annexa |
| 31 | | | | | kg ** |
| 78 | Leergewicht poids à vide peso a vuoto paisa da vid | kW/kg | ** | | Dachlast Charge sur le toit Carico sul tetto Chargia sin il tetg |
| 55 | | | | | kg ** |
| B 36 | 1. Inverkehrsetzung 1° mise en circulation 1° messa in circolazione 1. entrada en circulaziun | 26.10.2011 TG | | Emissionscode Code émissions Codice emissioni Code d'emissions | EURO 5 |
| 72 | | | | | |
| 38 Schafisheim, 31.03.2022 | | | | | |
|  | | | | | |
| 205.148.085 | | | | | |
| 39 | Prüfungen Expertises Perizie Examinaziuns | 25.03.2022 / SG | | | |

KRAPF

KRAPF AG Carrosserie- und Fahrzeugbau
Arbonerstrasse 100 CH-8580 Amriswil

Amriswil, 20. September 2011

Mitglied VSCI
Zertifiziert ISO 9001

Telefon +41 (0)71 414 07 40
Telefax +41 (0)71 414 07 44
www.krapf-ag.ch
info@krapf-ag.ch
e-mail

Qualitäts-Zertifikat

Fahrzeuglieferant

LARAG AG
Nutzfahrzeugwerke
Toggenburgerstrasse 104
9500 Wil SG

Kundenanschrift

LARAG AG
Nutzfahrzeugwerke
Toggenburgerstrasse 104
9500 Wil SG

Telefon: 071 / 9293232
Telefax: 071 / 9293235
eMail: info@larag.com

Eingangskontrolle: Sachbearbeiter AVOR
Mitsubishi
Canter 7C18 / WB 85730
weiss

Typ: TYBFE85SH6DV01855
Farbe: keine
Radstand: OW-21213
Chassis-Nr.:
Mängel:
Projekt-Nr.:
Zubehör:

Gesamterscheinung:

Finish:

Beleuchtung: nach BAV-VTS

Funktion: Positionslampen über 2.1 m

Sichtwinkelkontrolle
Einstellung Abblend- und Fernlicht

Unterfahrschutz:

Seitenanfahrtschutz über 3.5t GG:

Blachenspannung:

Typenschildnummer: 14602

Endkontrolle für Isotherm

| |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |

Begleitpapiere:

Prüfbericht 13.20 A

Bestätigung Aufbau

Bestätigung ang. Arbeitsgerät

Bestätigung Schlusstraverse

Anleitungen


Gefahrenkleber:

Chassis wie angeliefert:

Endkontrolle: Sachbearbeiter Produktion

Datum: 20. September 2011

Unterschrift:



KRAPF

KRAPF AG Carrosserie- und Fahrzeugbau
Arbonerstrasse 100 CH-8580 Amriswil

Telefon +41 (0)71 414 07 40
Telefax +41 (0)71 414 07 44
eMail info@krapf-ag.ch
Homepage www.krapf-ag.ch

Amriswil, 20. September 2011

Mitglied VSCI
Zertifiziert ISO 9001

ARAG AG
Nutzfahrzeugwerke
Toggenburgerstrasse 104
9500 Wil SG

Verkauf Tobias Bischof
Projektverantwortung Roland Seitz
Ihre Referenz Herr Simon Näf
Belegnummer LS-16998

Rein Isotherm-Kofferaufbau Mitsubishi Fuso Canter 7C18

OW-21213

| Typ/Bezeichnung | Gewicht | Artikel.-Nr. |
|-----------------|---------|--------------|
|-----------------|---------|--------------|

| | | |
|--|--------|---------|
| hermaufbau standard erm-Koffer in Kunststoffausführung. Unterbau in nium, Höhe 150 mm. Boden verstärkt (1200 kg/m²), bar mit Handhubwagen, rutschfest gesandet n). Aufbau in geripplloser stoff-Sandwichbauweise, mit glasfaserverstärkten platten verkleidet. Hochwertige Isolierung. : ähnlich RAL 9010 Reinweiss. profile aus Aluminium eloxiert/INOX. INOX, komplett offen. Hinterradkotflügel und ven. Elektrische Anlage gemäss VTS, inkl. n. Koffer auf angeliefertes Chassis ab Werk Amriswil aufgebaut. | 700.00 | V230006 |
|--|--------|---------|

ärkt für Einbau von Kühlgerät
500
hten im Koffer,
ebühne
s, mit Ablasshahn
minium, 285 mm hoch,
den Seitenwänden

VOO

5. Adresse der Pl
Adresse de l'alela
Nome indirizzo del
Plombenkennzeichn
Marque des plombs /
Ort und Datum /
Lieu et date / Luogo e dat
Unterschrift /
Signature /
Firma
Simon, Forrer

Online registriert

Einbau, Funktion und das Vorhanden sein der-erfor
Le montage, le fonctionnement de l'appareil et la pré
il montaggio, il funzionamento dell'apparecchio e i pro

ION AG
AG 3
Bei Voreinbau
11. Lesen sie die
den Sprüche
Dieses sprüche
An des Fahrzeug
dena de vehicula
Geben il weise

Telefon +41 (0)71 414 01
 --fax info@krpf-ag.ch
 www.krpf-ag.ch

KDC-324 /
 KDC-3347
 KDC-314

3 ΕΚΣΠΛΥΑΤΑÇΙ

**Prüfnachweis
 Certificat de contrôle
 Certificato di controllo**

1. Fahrzeug / Véhicule / Veicolo
 - Marke / Marque / Marca : Mitsubishi FUSO
 - Typ / Type / Tipo : Canter 7C18
 - Fahrgestell / Châssis / Telaio : TYBF85SH6DV01855
 - Zählerstand / Etat du compteur / Totalizzatore : 110724 km
 - Kontrollschild / N° de plaque / Targano : AG 358181
 - Stammmummer / N° de matricule / N. di matricola : 205 148 085

Natural Power Distribution AG
 Industriestrasse 30
 8604 Volketswil

2. Fahrtschreiber / Tachygraphe / Tachigrafo
 - Marke / Marque / Marca : Continental Automotive GmbH
 - Typ / Type / Tipo : 1381.0070100005
 - Gerät Nr. / Appareil n° / Apparecchio no : 1688879

2a. Geschwindigkeitsbegrenzer /
 Limiteur de vitesse / Limitatore
 1 2
 92/24-0117

3. Angleichung / Adaptation / Adattamento
 - Wegdrehzahl / Weg-Impulszahl am Tachograph Eingang
 - Nombre de tours, impulsions à l'entrée du tachygraphe
 - Numerode giri, impulsi per metro percorso all'entrata del tachigrafo
 - Apparate Konstante / Eingestellte Impulszahl
 - Constante de l'appareil / Nombre d'impulsions réglé
 - Costante dell'apparecchio / Numero degli impulsi applicato

3a. Eingestellte Geschwindigkeit /
 Vitesse réglée / Velocità regolata di velocità
 - v-set : 90.0 km/h

4. Reifenmarke und Abmessungen /
 Radumfang / Circonférence des roues / Circonferenza ruota
 - Marke / Marque / Marca : Lassa / 205/75R17.5
 - Abmessung / Dimensione : l = mm : 2320

w = Imp/km : 19718
 k = Imp/km : 19718

Altherr. Nutzfahrzeuge AG
 Untersteig
 CH-8650 Nesslau

Km: 110724 km
 Prüfdatum: 22.03.2022

Apparate-Nr. : TYBF85SH6DV01855
 Reifengrösse : 1688879
 w : 205/75R17.5
 k : 19718 Imp/km
 l : 2320 mm
 v-set : 19718 Imp/km
 1 2 : 92/24-0117
 90.0 km/h

5. Adresse der Prüfstelle
 Adresse de l'atelier
 Nome indirizzo della stazione di servizio
 Plombenkennzeichnung /
 Marque des plombs / Marca dei piombi : MA+405
 Ort und Datum /
 Lieu et date / Luogo e data : Nesslau 22.03.2022

Unterschrift /
 Signature /
 Firma : Simon Forrer / 2000000020034G - 03
 TT3WRP9

Online registriert
 Erbau, Funktion und das Vorhandensein der erforderlichen Plomben wurden überprüft und in Ordnung befunden
 Le montage, le fonctionnement de l'appareil et la présence des plombs prescrits ont été vérifiés et constatés en ordre
 Il montaggio, il funzionamento dell'apparecchio e i piombi previsti sono stati verificati e trovati in ordine

M_20220322_1611_SG366124_TYBF85SH6DV01855_DDD

**emotach-Prüfbericht
 emotach-Rapport de contrôle
 emotach-Rapporto di controllo**

Fahrzeughalter / Détenteur du véhicule / Detentore del veicolo
 X Kalibration / Etalonnage / Calibrazione

Konformitätsbescheinigung nach Art. 16 der Schwerkverkehrsabgabenverordnung.
 Attestazione di conformità secondo l'articolo 16 dell'ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante.

Fahrzeug / Véhicule / Veicolo : Mitsubishi FUSO
 Marke / Marque / Marca : Canter 7C18
 Typ / Type / Tipo : TYBF85SH6DV01855
 Fahrgestell-Nr. / N° châssis / N. del telaio : 110724 km
 Km-Stand (Tacho + emotach) /
 Etat du compteur km (Tacho + emotach) /
 Chilometraggio (Tacho + emotach) : --
 Reifenmarke und -dimension /
 Marque et dimensions des pneus /
 Radumfang / Circonférence des roues /
 Circonferenza delle ruote : --

Stammmummer /
 N° matricule /
 N. di matricola : 205.148.085

TAG
 Ausbau / Démontage /
 Smontaggio : X Nein / Non / No
 Ja / Oui / Sì

Nummer / Numéro /
 Numero : --

emotach
 Serien-Nr. / N° de série / N. di serie : 2019368
 Kalibrierkonstante / Constante d'étalonnage
 / Costante di calibrazione : 19718
 Anschluss an Tacho / Connexion au
 tachygraphe / Allacciamento al tachigrafo : B7

Kalibrationsdatum /
 Date d'étalonnage / Date
 della calibrazione : 22.03.2022

Fahrtschreiber / Tachygraphe / Tachigrafo
 Marke / Marque / Marca : Continental VDO
 Typ / Type / Tipo : 1381.0070100005

Anbringungsort der Plomben /
 Place du plombage /
 Luogo di piombatura



Geräte-Nr. / N° appareil /
 N. dell'apparecchio : 1688879
 Kalibrationsdatum / Date d'étalonnage / Data
 della calibrazione : 22.03.2022
 Wegdrehzahl / Nombre de tours /
 Numero di giri : --
 Gerätekonstante / Constante de l'appareil /
 Costante dell'apparecchio : --
 Plombenkennzeichnung /
 Marque des plombs / Marca dei piombi : MA405

Anzahl Plomben /
 Nombre de plombs /
 Quantità di piombi : A: 1 B: 0 C: 0

Prüfstelle / Office de contrôle / Servizio di
 controllo : 595
 Adresse / Adresse / Indirizzo : Altherr. Nutzfahrzeuge AG
 Untersteig
 9650 Nesslau

Bestätigung / Attestation / Conferma
 Das Messsystem wurde nach den Angaben der Hersteller fachgerecht eingebaut bzw. geprüft. Einbau, Funktion und das Vorhandensein der
 erforderlichen Plomben wurden überprüft und in Ordnung befunden. Die zulässigen Fehlergrenzen im Betrieb gemäss Verordnung Nr. 165 /
 2014 EWG werden eingehalten.
 Le système de mesure a été monté et/ou vérifié dans les règles de l'art, conformément aux indications du fabricant. Son montage et son
 fonctionnement, ainsi que la présence de plombs, ont été contrôlés et jugés conformes. Les limites de tolérance en service selon Règlement
 CEE n° 165 / 2014 sont respectées.
 Il sistema di misura è stato montato e/o controllato conformemente alle indicazioni del fabbricante. Il suo montaggio e il suo funzionamento
 nonché la presenza di piombi sono stati controllati e giudicati conformi. Il margine di errore operativo tollerato secondo il regolamento CEE n.
 165 / 2014 è rispettato.

Bemerkungen / Remarques / Osservazioni
 Natural Power AG Industriestrasse 30 8604 Volketswil

Unterschrift /
 Signature /
 Firma : Simon Forrer
 5626E

Ort und Datum /
 Lieu et date /
 Luogo e data : Nesslau, 22.03.2022

Steuer-PS 15.27 NEUHAL / 31.03.2022 14:47 / EWJN
 Lenker Natural Power Distribution AG Gewerepark Lenzhard
 Aargauerstrasse 72 5603 Staufien

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------|---------|------|-----|---------------|
| weiss | 3 | 3 | 205 148 085 | 3ML3 41 | 2998 | 129 | 26.10.2011 TG |
|-------|---|---|-------------|---------|------|-----|---------------|

EURO 5

| | | |
|---|---|---|
| <p>Datum <i>14.11.12</i> - Motorenöl - Dieselfilter</p> <p>LARAG AG CH-9501 Wil <i>53945 km</i></p> | <p>Datum <i>11.12.13</i> - Motorenöl - Dieselfilter - Kühlwasser - Bremsflüssigkeit</p> <p>LARAG AG CH-9501 Wil <i>27'590 km</i></p> | <p>Datum <i>1.10.15</i> - Motorenöl - Luftfilter - Dieselfilter</p> <p>ALFAG-Verkehrstechnik AG Amriswilerstr. 108 8570 WEINFELDEN <i>071626.63.30 km</i></p> |
| <p>Datum <i>27.01.2016</i> - Motorenöl - Dieselfilter - Bremsflüssigkeit</p> <p>ALFAG-Verkehrstechnik AG Amriswilerstr. 108 8570 WEINFELDEN <i>53'364 km</i></p> | <p>Datum <i>15.02.2020</i> - Bremsflüssigkeit <i>Altherr Schaan</i></p> <p>Altherr AG Im Roste 7 FL-9494 Schaan <i>28393 km</i></p> | <p>Datum <i>28.05.2020</i> - Motorenöl + Filter - Dieselfilter - Kühlwasser - Luftfilter - Getriebeöl + Ölwanne</p> <p>altherr trucks & vans ALTherr AG FL-9494 Schaan</p> |
| <p>Datum <i>17.3.2022</i></p> <p>altherr trucks & vans</p> <p>ALTherr NUTZFAHRZEUGE-AG CH-9450 Nesslau <i>109'329 km</i></p> <p><i>B. Müller</i></p> | <p>Datum</p> <p>km</p> | <p>Datum</p> <p>km</p> |
| <p>Datum</p> <p>km</p> | <p>Datum</p> <p>km</p> | <p>Datum</p> <p>km</p> |

Datum

Datum

Datum

Datum

1.0 Stk Isothermaufbau standard

700.00

V230006

Isotherm-Koffer in Kunststoffausführung. Unterbau in Aluminium, Höhe 150 mm. Boden verstärkt (1200 kg/m²), befahrbar mit Handhubwagen, rutschfest gesandet (Grauton). Aufbau in gerippeloser Vollkunststoff-Sandwichbauweise, mit glasfaserverstärkten Polyesterplatten verkleidet. Hochwertige Isolierung. Lackierung: ähnlich RAL 9010 Reinweiss. Umrandungsprofile aus Aluminium eloxiert/INOX. Heckportal in INOX, komplett offen. Hinterradkotflügel und Kotschutzlappen. Elektrische Anlage gemäss VTS, inkl. Positionslampen. Koffer auf angeliefertes Chassis MFK-prüfbar ab Werk Amriswil aufgebaut.

Innenausbau:

- Vorderwand verstärkt für Einbau von Kühlgerät CARRIER Xarios 500
- 2 LED-Deckenleuchten im Koffer, Bedienung über Hebebühne
- 1 Siphon vorne rechts, mit Ablasshahn
- 1 Rammschutz in Aluminium, 285 mm hoch, an Vorderwand und beiden Seitenwänden

Masse und Dimensionen:

Länge innen 5700 mm

Breite innen 2050 mm

Höhe innen 1890 mm*

Wandstärken:

Boden 83 mm

Vorderwand 63 mm

Seitenwände 53 mm

Dach 63 mm

* Fahrzeug-Gesamthöhe
max. 3000 mm
