



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

11.09.15
am

Neu
bei km


50100045
Betriebs-Nr.



Tachometerwechsel

_____ am

_____ bei km




Fahrzeugdaten

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	5755481
FIN VIN	WP1ZZZ95ZFLB99555
TYP TYPE	95BAF1
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	CTLA / A5B01
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	2T
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	VK
FARBCODE COLORCODE	C9X

95B.010.013

FIN / VIN 



Porsch

Die Pors
Durchro
die Dau
folgend

1. Zur
der
anl
un
zu

2. Die
sch
gu
zu

All
na
ru
ge

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

- Zwischenwartung
- Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Motorölwechsel

am 10.03.2017
 Auftrag Nr. 17277965
 bei km 33650
 gegen Berechnung ausgeführt.




REIFF Reifen und Autotechnik GmbH
 Max-Stromeyer-Str. 41, 78467 Konstanz
 www.reiff-reifen.de

!!!Kfz-Meisterservice!!!

- Zwischenwartung
- Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Motorölwechsel

am 5.6.19
 Auftrag Nr. 50024
 bei km 69856
 gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

PORSCHE ASSISTANCE

- Zwischenwartung
- Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Motorölwechsel

am _____
 Auftrag Nr. _____
 bei km _____
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

- Zwischenwartung
- Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Motorölwechsel

am _____
 Auftrag Nr. _____
 bei km _____
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

- Zwischenwartung
- Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Motorölwechsel

am _____
 Auftrag Nr. _____
 bei km _____
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

- Zwischenwartung
- Wartung
- Zündkerzenwechsel
- Motorölwechsel

am _____
 Auftrag Nr. _____
 bei km _____
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren


erstellt am _____

bei km _____ Stempel

Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am 5.6.19

bei km 69856



Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am _____

bei km _____ Stempel

Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am _____

bei km _____ Stempel


Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am _____


bei km _____ Stempel

Service Aktionen


Bezeichnung* AF06
am 10.3.16
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. 5000045




Bezeichnung* WF47
am 10.3.16
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. 5000045



Bezeichnung* WF80
am 10.3.16
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. 5000045



Bezeichnung* ALA2
am 21.01.21
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. 5000160



Bezeichnung* _____
am _____
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
am _____
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
am _____
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
am _____
durchgefuehrt.
Betriebs-Nr. _____

Stempel